

DIY クラブ施工報告 20040627-1

要望書の出ていた6番館の入口扉錆の件（写真1）について、6/27 午前9時に倉田さん、村松さん、山口さん、上遠野さん、野島さんが集まって修繕を実施しました。

門柱のビスの部分から錆が出ているお宅全てをチェックし、中に水の溜まっている所は、下側に穴（写真2、3）を開け水抜きと錆落とし（写真5）をしました。かなり溜まっていました。

同じような構造で有りながら問題ないお宅もあり、なぜ水が入ったか分かりません。とりあえずはこれで様子を見ようと、上部（写真4）にはコーティング剤を塗っていません。

ついでに7番館も見ましたが、問題ありませんでした。

