

【2005.05.15 D I Yクラブ工事依頼書(バイク置き場アルミ横支柱の補修)】

《具体的内容》

以前(2004.10.29)管理員・黒田様より 7 番館北側 F1 バイク置き場アルミ横支柱の不具合は指摘されてビスの仮止め処置はしていましたが、本格的な補修はしていませんでした。

今回、ビスが外れぶらぶら(ブランコ)状態からアルミ横支柱が外されて、紛失してしまうという事態となってしまいました。幸いにも、上遠野サポート委員が 6 番館壁際の生垣から放置されていたアルミ横支柱を見つけ出してくれました。すぐに外れない補修をお願いします。

※理事会より D I Yクラブへ工事依頼 → 5/21 補修完了。

アルミ横支柱(3本)をM6 ボルト貫通にて固定。

参加者：野島さん、村松さん、大瀧さん、菊地さん



『修理前』



『修理後』



『補修中』



『補修中』

7 番館北側
F1 バイク置き場



【2005.05.15 D I Yクラブ工事依頼書(G-20車止め外れの補修)】

《具体的内容》

第12回理事会(2005.5.7)にて、保全協会より修繕必要箇所として報告がありました。

G-20(3番館の下、5番館前)屋内駐車場の車止め(右後輪側)の補修をお願いします。

※理事会よりD I Yクラブへ工事依頼 → 5/21 補修完了。

床および車止めの汚れを取り、接着部分を平らにする。

コンクリート用接着剤を塗布し、位置合せをして固定。

参加者：野島さん、村松さん、大瀧さん、菊地さん



『修理前』



『修理後』



『補修中』

G-20 屋内駐車場
(3番館の下、5番館前)

